ТОО «Б.Н.-ПромСервис»

г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, оф. 315 тел. 2676303

Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности за № №KZ65VEK00013627 выданный РГУ «Комитетом промышленной безопасности» МЧС от 16 сентября 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Алматы **«25» сентября 2025г.**

Специалистами ТОО «БН ПромСервис» Танабаевым С.Д. и Гейдаровым Ф.А., были проведены замеры толщины днища, боковых стенок и кровли резервуара для хранения нефтепродуктов: РВС №10 - 1000 м^3, АИ -98, принадлежащий АФ ТОО «Sinooil», находящаяся по адресу: Алматинская область, г. Алматы, ул. Талант №38, нефтебаза «Sinooil».

Резервуар собран из листового железа. Днища изготовлена из девяти листов, толщина которых составляла 5 (пять) мм, сваренные нахлест между собою. Боковые стенки из шести поясов металла, сваренных в стык между собою.

Контроль проводился прибором «ПЕЛЕНГ-115 (УД2-115)» заводской №0329

Замеры проводились на днище и боковых стенках, а также кровли, по дну резервуара по всей окружности имеются множественные коррозийные язвенные поражения и раковины, а так же были обнаружены утоньшение металла в местах отслоения лакокрасочного покрытия.

По результатам контроля - толщина днища колеблется в пределах 5,2мм.-мах и 4,2мм. - min. За исключением в местах контроля, где были обнаружены раковины и отслоения покрытия, а также множество точек с повреждением лакокрасочного покрытия в виде (расслоения и сморщивания что препятствует ультразвуковому контролю).

На остальных участках листов были обнаружены количество раковин расположенных частично по окружности, которое во время нашего контроля уже имели пораженную глубину. Толщина металла имеющая дефекты на определенных участках днища составляло от 5,0 до 4,2мм., (смотреть от люка-лаза) результат язвенной коррозии.

На основании результатов контроля- следующие выводы.

1. Обнаружены раковины на днище – результат язвенных поражений.
2. Имеются множество повреждённых участков лакокрасочного участка по всей окружности.

Резервуар РВС - 1000м^3 № 10, требует замена лакокрасочного покрытия на днище.

Специалисты ТОО «Б.Н.- ПромСервис»

Дефектоскопист II уровня Танабаев С.Д.

Дефектоскопист II уровня Гейдаров Ф.А.